3.3.3 Maße und Gewichte für den Transport

Für den Transport mit dem Kran dienen folgende Daten der Maschine (Maße in mm)

Typ	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
Orbit 25	2.800 kg	2.100 mm	2.900 mm	1.900 mm
Orbit 36	4.000 kg	2.400 mm	3.100 mm	2.200 mm
Orbit 48	4.900 kg	2.400 mm	3.600 mm	2.400 mm

Tabelle Typbezogene Maße (Angabe in mm) und Gewichte (Angabe in kg)

3.3.4 Maschinentransport

3.3.4.1 Transport mit Kran

Für den Transport mit einem Kran benötigen Sie:

2 Stahlseile* Ø 22 - 24 x 2500 - 2800mm.

2 Drahtseilstroppen nach DIN 3066- FE- zn k 1570 sZ- spa mit zwei Ösen



Abb.: Maschinentransport mit Transporttraverse

> Beim ersten Anheben überprüfen, ob die Maschine waagerecht im Kran hängt.

3.3.4.2 Transport ohne Kran

Ist es nicht möglich, die Maschine mit dem Kran zu transportieren, kann sie mit Hilfe von Transportrollen oder anderen Hilfsmitteln an den Aufstellort gebracht werden. Gegebenenfalls Rücksprache mit dem Service halten.



Wichtig!

Soll die Machine ohne Kran transportiert werden, vorher unbedingt mit unserem Kundendienst Rücksprache halten.



Vorsicht!

Gefahr von Sachschäden!

Maschine stoßfrei rollen. Beim Schieben nicht gegen den Maschinenständer drücken. Führungen können beschädigt werden.